



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO – N.º _____

- I. **Indica ao Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE Cruzeiro/SP, a realização de ESTUDOS TÉCNICOS VISANDO A EXECUÇÃO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO NA AVENIDA ROTARY CLUBE, ALTURA DE INTERSECÇÃO COM A RUA MARIA NATÁLIA TEODORO, JARDIM AMÉRICA, CONFORME ESPECIFICA.**

Senhor Prefeito

INDICO ao Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal envidar esforços para a realização de estudos técnicos de engenharia de trânsito visando a execução de pintura e sinalização de solo e/ou colocação de placas de trânsito na Avenida Rotary Clube, altura de intersecção com a Rua Maria Natália Teodoro, Bairro do Jardim América.

JUSTIFICATIVA

Eu EDSON DE OLIVEIRA COUTINHO, fui procurado por diversos munícipes que utilizam regularmente a Avenida Rotary Clube como via de saída da cidade de Cruzeiro.

Ocorre que ao trafegarem pela referida Avenida Rotary Clube em seus veículos, tentando saírem da cidade, logo após passarem à entrada da Faculdade Fatec, chegando na altura e intersecção com a Rua Maria Natália Teodoro (Rua da Igreja Assembleia de Deus; Bairro do Jardim América), os motoristas que intentam entrar na referida Rua Maria Natália Teodoro, à direita, acabam por reduzir drasticamente a velocidade de seus conduzidos na Avenida Rotary Clube para adentrarem na subida íngreme da Rua Maria Natália Teodoro. Como a Avenida Rotary Clube é desprovida de acostamento no referido trecho, bem como desprovida de qualquer sinalização de solo no trecho, a probabilidade e ocorrência de acidentes é enorme. E mais, não bastassem tais fatos, os motoristas que fazem a conversão da Avenida Rotary Clube para a Rua Maria Natália Teodoro ainda encontram fluxo de veículos em sentido contrário na subida, os quais em sentido inverso descem da Rua Maria Natália Teodoro e Rua dos Palmares. Pasmemos, nesse verdadeiro entroncamento, inexistente qualquer tipo de sinalização de solo ou placas de trânsito.





Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Assim sendo, afigura-se por necessária e indispensável a pintura de sinalização de solo e colocação de placas no referido trecho; garantindo, assim, maior segurança para o trânsito local.

Dessa forma, antecipadamente agradeço a atenção e, aproveitando o ensejo, renovo os meus votos e protestos de elevada estima e consideração.

Cruzeiro, 8 de julho de 2025.

Atenciosamente,

Vereador EDSON DE OLIVEIRA COUTINHO (União Brasil)





Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Foto da Avenida Rotary Clube, altura de intersecção com a Rua Maria Natália Teodoro, pelo google maps ([Google Street View](#)):



Entroncamento da Av. Rotary Clube, Rua Maria Natália Teodoro e Rua dos Palmares



Av. Major Novaes, 499 – Centro- Cruzeiro/SP - CEP 12701-905 - PABX (12) 3141-1010



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003800350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310031003800350035003A005000

Assinado eletronicamente por **Vereador Edson de Oliveira Coutinho** em **08/07/2025 19:09**

Checksum: **B7775FEEB8F9A94D23D1D8A9A1DD41F306B0024E4F3FDA3E65E7327DE035C798**

