



INDICAÇÃO –

Indico ao Sr. Prefeito Municipal de Cruzeiro/SP devido apoio junto às empresas de Prestação de serviços de Internet para reparos na fiação dos postes da Rua São Camilo, nº90 – Vila Brasil.

INDICO o apoio da Prefeitura Municipal e devidos órgãos competentes do município para que, com **URGÊNCIA**, as empresas que prestam serviços de internet em Cruzeiro-SP sejam notificadas e providenciem reparos imediatos na fiação que está pendurado na Rua São Camilo, nº90, Vila Brasil.

Tal ação se faz necessária pois, alguns meses, a EDP fez a troca de um poste danificado na rua em questão, porém a fiação referente a internet ficou solta e formando “barrigas”, aproximando-se das residências, causando risco de caminhões e veículos maiores enroscarem nas mesmas e, em alguns pontos, aproximando-se do chão, causando riscos à segurança de todos.

Até o momento não vimos providências serem tomadas por nenhuma das empresas, visto também que é difícil identificarmos de qual empresa cada cabo pertence, assim sendo pedimos o auxílio da prefeitura e dos órgãos competentes para que nos auxiliem a identificar as empresas e notifica-las, bem como fornecer prazo de conclusão e brevidade nas ações.

Aguarda-se, portanto, o necessário atendimento desta Indicação em caráter de urgência para fins de atendimento ao interesse público em geral.

Ao ensejo, agradecemos a atenção que sempre nos tem dispensado, apresentando a Vossas Excelências nossos protestos da mais alta estima e distinta consideração, prestando meus respeitosos cumprimentos.

Plenário Dr. Orlando Freire de Faria, 14 de outubro de 2025

Atenciosamente,

DOUGLAS DUARTE MASULCK

VEREADOR - NOVO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003600300030003A005000

Assinado eletronicamente por **Vereador Douglas Duarte Masulck** em 14/10/2025 13:59

Checksum: **57448BFEC3EF66D2FEF14EAAB9B1383857A346C3EF04D36DF67BE0AFCE5E5510**

